

Torino, 22 novembre 2024

Misurare il successo degli interventi di ripristino della connettività:
l'importanza del monitoraggio e gli esempi del progetto di Gussola

Simone Bizzi, Elisa Bozzolan, Andrea Brenna, Lindsay Capito, Martina Cecchetto, Nicola Surian, Elia Taffetani

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Geoscienze















Torino, 22 novembre 2024


## Progetto pilota: Gussola

Inserito nella pianificazione e gestione del Fiume Po:

- Programma di Gestione dei Sedimenti (AdB Po)
- Rinaturazione dell'area del Po (AIPo)

#### *Linee di azione strategica:*

- salvaguardia di tutte le forme e processi fluviali e monitoraggio di sorveglianza ed operativo;
- ripristino dei processi morfologici di erosione, trasporto solido e deposizione dei sedimenti attraverso la dismissione o l'adeguamento delle opere in alveo non più efficaci
- ripristino delle forme attraverso la riapertura e la rifunzionalizzazione di rami laterali



Torino, 22 novembre 2024

## Il progetto



- mantenimento del ramo laterale con miglioramento dell'assetto
   morfologico ed ecologico del ramo stesso e dell'isola di Maria Luigia
- riattivazione di processi di trasporto dei sedimenti alluvionali a tergo del pennello
- riduzione delle sollecitazioni in corso di piena sul fondo alveo e sulla sponda sinistra
- senza peggiorare le condizioni di navigabilità



Progetto

- Abbassamento della quota del pennello realizzato per limitare le divagazioni dell'alveo di magra del fiume Po in sinistra idrografica così da favorire la navigazione
- Quota di coronamento da 3000 m³/s a 1500 m³/s
- Data ultimazione lavori Aprile 2023



CONVENZIONE DI RICERCA
Adbro con UNIPD e UNIPR:
PROGETTO DI MONITORAGGIO
SU CASO STUDIO PILOTA DI
GUSSOLA (2021-2024)


Torino, 22 novembre 2024

## Ante e post-operam

• DTM: fotogrammetria con

canale secondario e ramo

principale del Po




- Evoluzione traiettoria planimetrica e altimetrica
- Analisi granulometrica
- Determinazione Indice Qualità Morfologica
- Monitoraggio livelli idrometrici
- DTM: fotogrammetria con drone + batimetria con ADCP canale secondario



Torino, 22 novembre 2024

## Prime evidenze1: presenza di acqua nella lanca




<sup>1</sup>Carbonneau and Bizzi, 2023. DOI: 10.1002/esp.5739

Torino, 22 novembre 2024

### RISULTATI PRELIMARI:

CANALE SECONDARIO

Torino, 22 novembre 2024



Torino, 22 novembre 2024

# Monitoraggio da satellite + DTM




Torino, 22 novembre 2024

## Monitoraggio da satellite + DTM




Torino, 22 novembre 2024

## Monitoraggio da satellite + DTM




Torino, 22 novembre 2024

Parte del materiale eroso può aver contribuito al parziale riempimento dello scavo notato nel 2023




Torino, 22 novembre 2024



Torino, 22 novembre 2024

Confronto quote altimetriche tra i due anni



Aumento della variabilità morfologica tipico di processi di ripristino 2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dawson and Ashmore, 2025. https://doi. org/10.1016/j.ecoleng.2024.107437

Torino, 22 novembre 2024

### RISULTATI PRELIMARI:

CANALE PRINCIPALE

Torino, 22 novembre 2024

#### RESTRINGIMENTO D'ALVEO

# 1100 GU.2 1000 media alveo attivo (m) 600 400 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010 Anno


Quadro ante-operam: Tratto con diverse criticità

2023

#### RIDUZIONE BARRE DI SEDIMENTO








Brenna et al., 2022. DOI: 10.1002/esp.5395

Torino, 22 novembre 2024

### Risultati rilievo

Variazioni altimetriche 2021-2024 (dati AdBPO e uniPD)




Torino, 22 novembre 2024

### Risultati rilievo

Variazioni altimetriche 2005-2021 (dati AdBPO)





Variazioni altimetriche **2021-2024** (dati AdBPO e uniPD)




Torino, 22 novembre 2024








- Conferma deposizione fronte e centro barra
- Conferma erosione parte finale barra
- Approfondimento talweg: morfologicamente atteso a causa della difesa di sponda e della sedimentazione nella parte interna della curva



Torino, 22 novembre 2024



Torino, 22 novembre 2024

### Conclusioni

### RISULTATI PRELIMARI

CANALE SECONDARIO: aumento della frequenza di sfioramento e della variabilità morfologica. Risultato atteso e in linea con progetti di ripristino

**CANALE PRINCIPALE**: conferma dei trend in corrispondenza della barra ed evidenze di approfondimento del talweg

### MONITORAGGIO MORFOLOGICO

Il Progetto Gussola ha consentito di sviluppare un **approccio di analisi** (ante-operam) e **monitoraggio** (post-operam) che può essere **replicato efficacemente** su altre aree d'intervento del Fiume Po  $\rightarrow$  future linee guida?

Il **monitoraggio** morfologico deve **proseguire per vari anni** dopo l'intervento (es. 5-10 anni), aspetto cruciale di ogni intervento di riqualificazione fluviale

Torino, 22 novembre 2024

### GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE



Ringraziamento speciale al team di Geoscienze uniPD che ha collaborato alla raccolta e analisi dei dati:

Diane Doolaeghe, Stefano Castelli, Alvise Finotello, e Federica Vanzani



